

	DESCRIÇÃO		
1	US 100 x 50 x 2,65	159	Barra
2	UE 200 x 75 x 25 x2	200	Barra
3	Cant.2x1/8"	65	Barra
4	Red. Maciço 3/8"	184	Barra
5	Cant.1.1/2" x 1/8"	32	Barra
6	US - 75 x 40 x 100 - #2,65	8	Barra
7	UE 200 x 75 x 25 x2,65 (TERÇAS)	250	Barra
8	Bobina Chapa Galvalume 1,2 m X 100 M #1mm	1	Unid
9	TELHA TRAPEZOIDAL SIMPLES t= 0,50mm - 8168	86	Unid
10	TELHA TRAPEZOIDAL SIMPLES t= 0,50mm - 7892	86	Unid
11	TELHA TRAPEZOIDAL SIMPLES t= 0,50mm - 8988	16	Unid
12	TELHA TRAPEZOIDAL SIMPLES t= 0,43mm - 2934	168	Unid
13	Bobina Chapa Galvalume 0,5 m X 50 M #1mm	1	Unid
14	Porca R.UNC Ø5/16"	700	Unid
15	Parafuso brocante( 6 /m linear de terça)	1500	Unid
16	Parafuso costura (12/m²)	1800	Unid
17	Tinta ( 18 litros)	10	Unid
18	Solvente (18 litros)	8	Unid
19	Eletrodo 3.25 kg	500	KG
20	Disco Corte 7 pol	20	Unid
21	Disco Corte 4 pol	15	Unid
22	Disco desbaste 4 pol	10	Unid
23	Chapa 1500 x 6000 - #3/16"	3	Unid
24	chapa 1500 x 3000 - #3/16"	1	Unid
25	Chapa 1500 x 6000 - #7/8"	1	Unid
26	Barra Red. 5/8" x 6000	12	Unid
27	Porca R.UNC M16	240	Unid